



Porsche 911 (991) fejlmeddelelse kølerventilator

Datablad	
Producent	Porsche
Model	911 (991)
Motor	Alle modeller
Årgang	2011 - 05,2016
Symptomer	Fejlmeddelelse: „Fejl kølerventilator, undgå fuld motorbelastning, det er muligt at køre videre“



Porsche 911 (991) fejlmeddelelse kølerventilator

Vises følgende meddelelse ved ovennævnte biler under kørslen:

„Fejl kølerventilator, undgå fuld motorbelastning, det er muligt at køre videre“,

kan årsagen være en defekt på kølerventilatoren.

Kølerne sidder henholdsvis til venstre og højre bag luftstyringsgrillen i kofangeren ([billede 1](#)). Du får adgang til ventilatorerne fra hjulhuset, hvis hjulhusbeklædningen ([billede 2](#)) først er afmonteret.

For at udbedre problemet skal det undersøges, om der er trængt fugt ind i kabelføringerne ved begge ventilatorer og i selve ventilatorerne. Viser der sig f.eks. korrosion ved stikkene, er det en entydig henvisning til årsagen til fejlmeddelelsen. Tilslutningsforbindelserne skal så renses og repareres, om nødvendigt. Kølerventilatoren skal eventuelt også udskiftes.

i INFORMATION

Billederne viser den højre side af bilen.



Billede 1: Kølerne sidder henholdsvis til venstre og højre bag luftstyringsgrillen i kofangeren.



Billede 2: Du får adgang til ventilatorerne fra hjulhuset, hvis hjulhusbeklædningen først er afmonteret.

DET KAN MÅSKE OGSÅ INTERESSERE DIG

Genoptryk, videregivelse, mangfoldiggørelse i enhver form samt meddelelse af indholdet i dette dokument, også delvist, er kun tilladt med vores udtrykkelige skriftlige samtykke og med angivelse af kilde. Skematiske fremstillinger, billeder og beskrivelser tjener kun til forklaring og visning af dokumentteksten og kan ikke anvendes som grundlag for indbygning og konstruktion. Alle rettigheder forbeholdes.