



Porsche Macan (95B) - Kliklyde i kabinen

Datablad	
Producent	Porsche
Model	Macan (95B)
Motor	Alle modeller
Årgang	2014 - 02,2016
Symptom	Kliklyde i kabinen



Klikkende lyde fra A-stolpen hhv. instrumentpanelet

Hvis der opstår uspecifikke lyde i området omkring A-stolpen eller instrumentpanelet på ovennævnte køretøjer, kan disse lyde være forårsaget af motorhjelmens anslag.

shy /> For at afhjælpe dette bør de bageste anslag til motorhjelmene erstattes af en ændret udgave:

shy /> Anslag højre/venstre: 95B.863.238A / 95B.863.237A