



Seat Altea - Vandindtrængning ved blinklysene i siden

Datablad	
Producent	Seat
Model	Altea
Motor	Alle modeller
Årgang	fra fremstillingsåret 2010
Anvisning	Version med sideblinklys (halogen)
Symptom	Vandindtrængning ved blinklysene i siden



Seat Altea - Vandindtrængning i forbindelse med kraftig kondensvand

Hvis ovennævnte mangler konstateres, kan det skyldes kraftig kondensvand i blinklysene i siden.

Hvis ovennævnte mangler konstateres, kan det skyldes kraftig kondensvand i blinklysene i siden.

strong>Følg i så fald følgende fremgangsmåde:shy /> - Kontroller armaturet for skader; udskift det, hvis det er beskadigetshy /> - Placer O-ringen korrekt på lampefatningen.shy /> -Kontroller derefter, at sidekontrollampen er monteret korrekt/strong>.

INFORMATION

Denne mangel kan også påvirke andre køretøjsmodeller med samme design fra producenten.