



Seat Arona - Vibrationer i forenden ved acceleration

Datablad	
Producent	Seat
Model	Arona
Motor	Alle modeller
Årgang	2017 - 2021
Symptom	Vibrationer i forenden ved acceleration



Vibrationer i de forreste områder under acceleration

Der reklameres over følgende problem i de ovennævnte modeller. Under acceleration kan der forekomme vibrationer og bankelyde omkring drivakslen (foran).

Årsagen er diagnosticeret som en defekt drivaksel i venstre side af bilen. Fejlen afhjælpes på følgende måde: Udskift den defekte drivaksel med en ny (art. nr. 2Q0 407 271 CA) i henhold til producentens anvisninger.

Gentag proceduren i højre side, hvis det er nødvendigt. Derefter bør der foretages en prøvekørsel for at kontrollere, at reparationen er udført korrekt.