



Seat Ateca - lampen for motorfejl lyser

Datablad	
Producent	Seat
Model	Ateca
Motor	Alle benzinmotorer 1.0 / 1.2 / 1.4
Årgang	2016 -
Symptomer	Lampen for motorfejl lyser / fejlkode P1558



Reparationsvejledning for Seat Ateca: Lampen for motorfejl lyser, og fejlkode P1558 er lagt

Hvis ovenstående fejl konstateres, kan det skyldes en funktionsfejl i gasspjælds-styreenheden.

For at udelukke andre mulige fejlårsager bør man foretage elektriske og mekaniske systemtests (efter bilfabrikantens anvisninger) samt foretage en udlæsning af fejlhukommelsen med et egnet diagnoseapparat.

Fejlkode P1558 (elektrisk fejlfunktion i gasspjældsaktuatoren) er lagt.

Hvis der ikke er blevet diagnosticeret andre fejl, skal gasspjælds-styreenheden udskiftes i dette tilfælde.

Efterfølgende bør der foretages en prøvekørsel samt en udlæsning af fejlkodehukommelsen for at kontrollere, at reparationen er udført korrekt.

INFORMATION

Vær i den forbindelse opmærksom på, at disse arbejder kun må udføres af et autoriseret, fagkyndigt værksted, og at køretøjsfabrikantens reparations- og vedligeholdelsesanvisninger skal overholdes!