



Suzuki Swift (A2L) - ESP frembringer støj ved igangsætning

Datablad	
Producent	Suzuki
Model	Swift (A2L)
Årgang	2017 - Alle modeller uden nødbremseassistent
Symptom	ESP frembringer støj ved igangsætning



Ved start kan der opstå støj fra ESP-hydraulikheden på Suzuki Swift

På ovennævnte køretøjer kan der forekomme støj fra ESP-hydraulikenheden ved igangsætning. Årsagen kan være en softwarefejl.

For at finde en løsning skal alle andre mulige årsager til funktionsfejl først udelukkes ved hjælp af mekaniske og elektriske systemtests. Det er også tilrådeligt at udlæse fejlhukommelsen. Hvis der ikke konstateres nogen fejl, skal der foretages en opdatering af ESP-styreenheden. Det kan være en fordel at henvende sig til et autoriseret værksted.