

Toyota Auris - Røgudvikling | HELLA

Toyota

Auris

Motor: 1,4 liter diesel

Årgang: 04/2008-11/2014

Røgudvikling

Ovennævnte modeller kan udvise røgudvikling under kørslen.

Der kan samle sig motorolie i ladeluftkøleren, og olien kan komme ind i motoren, hvilket medfører røgudvikling under kørslen,

Årsagen til ovennævnte problem kan være fejl i vakuumpumpen og/eller en softwarefejl.

Bilfabrikanten har allerede taget sig af problemet, og brugerne af de berørte biler er underrettet.

Det må antages, at flere årsager kan have medført, at ikke alle biler er kontrolleret hhv. repareret.

På de autoriserede værksteder foretages der en software-opdatering af de berørte biler.

Turboladeren og vakuumpumpen kontrolleres for utætheder, og evt. defekte komponenter udskiftes.