



Toyota Yaris - Støj fra kølesystemet

Datablad	
Producent	Toyota
Model	Yaris
Motor	1,0 i (1KR-FE)
Årgang	Indtil 2017
Symptom	Støj fra kølesystem



Støj ved 3200-3500 omdrejninger/minut

På ovennævnte køretøjer kan der forekomme usædvanlige lyde fra kølesystemet ved omdrejningstal på 3200-3500 o/min. Først bør kølevæskestanden kontrolleres. Hvis der er tilstrækkelig kølevæske i systemet, kan en defekt kølevæsketermostat være årsagen til støjen. Den skal udskiftes med en modificeret variant (9091603153). Kølesystemet skal derefter fyldes og udluftes i henhold til producentens specifikationer.