



Volvo V60 - Motoren dør, når speederpedalen trykkes let ned efter koldstart

Datablad	
Producent	Volvo
Model	V60
Motor	D4 2,0 16V CDI Motorkode D4204 T5
Årgang	2010 - 2014
Symptom	Motoren dør ved let betjening af speederpedalen efter koldstart Ingen posteringer i fejlhukommelsen i styreenheden



Volvo V60 - Motoren dør, når speederpedalen trykkes let ned efter koldstart

Hvis der ved diagnosen ikke kan konstateres en klar mekanisk eller elektrisk årsag til ovennævnte fejl, kan den skyldes en softwarefejl i motorstyreenheden. I så fald kontrolleres softwareversionen, og evt. opdateres den.

INFORMATION

Problemet er registreret af bilfabrikanten, og det er afhjulpet ved en opdatering af styreenhedens software. Kontakt en autoriseret forhandler i tilfælde af reparation. Denne fejl kan også forekomme på andre modeller med samme motortype.