



VW Golf VII - Tab af kølevæske

Datablad	
Producent	VW
Model	Golf VII
Motor	1,0i / 1,2i / 1,4i / 1,6i
Årgang	2012 -
Symptom	Tab af kølevæske



Tab af kølevæske

Hvis der konstateres tab af kølevæske i ovennævnte køretøjer, skal kølesystemet tryksættes i overensstemmelse med køretøjsfabrikantens specifikationer, og alle komponenter skal kontrolleres for skader/lækage. Det er tilrådeligt at være særlig opmærksom på vandpumpen. Ofte er årsagen til tab af kølevæske en defekt pakning. Afhjælpning sker ved at udskifte pakningen eller evt. vandpumpen komplet. Kølesystemet skal derefter påfyldes og udluftes i overensstemmelse med producentens specifikationer. Der skal anvendes den korrekte kølevæsketilsætning og det korrekte blandingsforhold.

