



VW Polo 9N - Baklys defekte

Datablad	
Producent	Volkswagen
Model	Polo 9N
Motor	Alle
Årgang	2001 - 2009
Symptom	Baklys uden funktion



Baklys uden funktion

Fejlfinding ved svigt i baklysene er ligetil:

I dette tilfælde blev fremgangsmåden fulgt præcist i denne rækkefølge. Pæren og sikringen var i orden. Men der var ingen spænding (12 V) ved baklyset. Hermed var årsagen formentlig en defekt bakkontakt. Kontakten blev brokoblet, men baklyset virkede stadig ikke. > Herefter blev strømforsyningen til stikkets pins på bakkontakten kontrolleret. I dette tilfælde var der ingen spænding. Ved nærmere kontrol af stikket viste det sig, at det ene af de to kabler kunne trækkes ud af stikhuset. Hermed forårsagede et kabelbrud inde i stikhuset svigt i baklyset. Efter udskiftning af stikket fungerede det igen uden problemer.

