



VW T6 - Nedsat motoreffekt og motornødfunktion

Datablad	
Producent	Volkswagen
Model	Transporter T6
Motor	2,0 TDI
Årgang	2015 - 2019
Symptom	Motor i nødfunktion



Nedsat motoreffekt, motor i nødfunktion

Ved ovennævnte køretøjer kan der opstå det problem, at motoren pludselig skifter til nødfunktionen. I den forbindelse lyser motorkontrol- og/eller forvarmekontrollampen. Samtidig kan der observeres et tab af motorkraft. Fejlkode P062B og 20EE kan være gemt i fejl hukommelsen. For at afhjælpe dette bør alle systemrelevante elektriske og mekaniske komponenter, herunder strømforsyningen, kontrolleres. Hvis der ikke registreres nogen fejl, kan det være nødvendigt med en softwareopdatering for at afhjælpe problemet. En softwareopdatering kan f.eks. foretages via Gutmann macsRemote Services eller en diagnoseenhed med pass-thru-funktion fra Mega-Macs-serien. Desuden kræves der registreret adgang til køretøjsfabrikantens onlineportal. Hvis der ikke er noget egnet udstyr til rådighed, skal du kontakte et autoriseret værksted.