



Volkswagen Transporter T6 - Støj ved lave udetemperaturer

Datablad	
Producent	Volkswagen
Model	Transporter T6
Motor	2,0 liter diesel
Motorkode	CXEB/CXFA/CXHA/CXGA/CXGB/CXGC/CXHB
Årgang	2015 - 2017
Symptom	Støj ved lave udetemperaturer



Støj, når motoren er kold, og udetemperaturen er lav

I de ovennævnte køretøjer kan der forekomme uregelmæssig, raslende støj, når motoren er kold, og udetemperaturen er lav. Støjen forsvinder ved normal driftstemperatur. Årsagen kan være dobbeltsvinghjulet.

For at udelukke andre årsager skal man kontrollere motorens og gearkassens ophæng samt andre komponenter (som kan tænkes at forårsage støjen). Desuden skal motorstyreenhedens fejlhukommelse aflæses. Hvis der ikke registreres nogen fejl, skal der foretages en softwareopdatering af motorstyreenheden. De ændrede karakteristikker kan være med til at sikre, at støjen ikke længere forekommer.

Det er altid tilrådeligt at kontakte et VW-værksted.