

Alfa Romeo 147 (937) - Comportamiento demasiado sensible del Programa de Estabilidad Electrónica (ESP) | HELLA

Alfa Romeo

147 (937)

Todos los modelos

VIN 3327094-3354034

VIN 5213889-5234805

Comportamiento demasiado sensible del Programa de Estabilidad Electrónica (ESP)

Se enciende el testigo luminoso del ESP de manera esporádica

Si se observa que el sistema ESP se acciona antes de tiempo, puede deberse a un fallo en la valoración del software de la unidad de control.

En este caso deberá comprobarse en primer lugar el suministro de tensión y los elementos periféricos del sistema ABS/ESP. Si los resultados de las comprobaciones se corresponden con los valores prescritos, deberá sustituirse la unidad de control del ABS/ESP.

Instrucciones de reparación

En algunos casos existe la posibilidad de actualizar el software. Para ello es recomendable dirigirse a un distribuidor/taller autorizado.