

Audi A1/A1 Sportback - La recepción de la radio muestra interferencias | HELLA

Audi

A1/A1 Sportback

Motor: 1.8 TFSI (DAJB)

Año de fabricación: (2015-2018)

La recepción de la radio muestra interferencias

En el caso de reparación que nos ocupa, el cliente se queja de que la recepción de radio se interrumpe cuando se enciende la luneta trasera calefactada.

Las interferencias en la señal se debe a que los hilos conductores de la luneta trasera están dañados.

Instrucciones de reparación:

Para excluir otras causas posibles de fallo se deben realizar pruebas eléctricas y mecánicas del sistema (de acuerdo con las especificaciones del fabricante del vehículo), así como una consulta del código de averías mediante un equipo de diagnosis adecuado. Si no se detectan más fallos, deberá sustituirse la luneta trasera.

NOTA:

¡En tareas de reparación tenga en cuenta que estos trabajos sólo deben ser realizados por un taller especializado autorizado y que deben observarse las instrucciones de reparación y mantenimiento del fabricante del vehículo!