

Audi - Bobina de encendido defectuosa | HELLA

Audi

Diferentes modelos

Año de fabricación: 2001 - 2007

Bobina de encendido defectuosa

Se detecta que en los vehículos arriba mencionados se enciende el testigo luminoso de control de gases de escape.

Además, el motor puede dar tirones durante la conducción y puede funcionar de modo irregular.

En este caso, la problemática descrita se debe a una bobina de encendido defectuosa.

En un taller autorizado se podrá comprobar la bobina de encendido de los vehículos afectados y podrá sustituirse por una nueva.

Esta tarea deberá quedar documentada en el cuaderno de servicio.

Código de motor de los vehículos afectados:

1.8l TMPI