

Audi TT - Reparación del piloto intermitente lateral | HELLA

Audi

Audi TT

Año de fabricación: 2002

Reparación del piloto intermitente lateral

Si en el vehículo mencionado anteriormente se detecta un defecto en el piloto intermitente lateral adicional (imagen 1) o en el portalámparas, se reparará de la siguiente manera.

- Desconecte la tensión.
- En el sentido de la marcha, presione el piloto intermitente contra la pestaña del soporte (véase la dirección de la flecha - imagen 2) y retírelo de la abertura del parachoques.
- Retire la carcasa del portalámparas (imagen 3).
- Cambie la fuente lumínica si es necesario (imagen 3).
- Realice una prueba de funcionamiento (imagen 4).
- Realice el montaje en el orden inverso.



Fig.1







Fig.2

Fig.3

Fig.4

1 STÜCK/PIECE

LEUCHTEINTELLER GLASBLÄTTER

LEUCHTEINTELLER GLAS

LEUCHTEINTELLER GLASBLÄTTER

9 EL 270 107-011



4080300132861



WTT5M



Piloto intermitente

9EL 270 107-011

Lámpara incandescente

WY5W = 8GP 003 594-541

Nº Artículo Hella:

Indicación de seguridad importante

La información técnica y los consejos prácticos han sido elaborados por HELLA con el fin de ayudar de forma profesional a los talleres de vehículos en su trabajo diario. La información facilitada en esta página web está pensada solamente para personal debidamente cualificado y con formación específica. Solo se permite la reimpresión, divulgación, reproducción, uso de cualquier tipo y difusión del contenido de este documento o de una parte del mismo, tras obtener nuestra autorización expresa por escrito e indicando la fuente. Las representaciones esquemáticas, las imágenes y las descripciones sirven para aclarar e ilustrar los textos del documento y no pueden considerarse la base de ningún tipo de montaje o de reconstrucción. Todos los derechos reservados.