



BMW G31 520d - Fallo de funcionamiento del tablero de instrumentos

Hoja de datos	
Fabricante	BMW
Modelo de vehículo	G31
Motor	520d
Año de fabricación	A partir de 2007
Síntoma	Fallo de funcionamiento del tablero de instrumentos

Indicación de seguridad importante

Visualización incorrecta en el tablero de instrumentos

En el modelos de vehículo arriba mencionados, puede ocurrir que la imagen del tablero de instrumentos esté desplazada. Este fallo se produce cuando el vehículo ha estado parado durante un largo periodo de tiempo, y se puede subsanar tras desconectar/conectar el encendido. Este defecto puede repetirse a intervalos irregulares.

Si se detecta el fallo arriba indicado, esto puede estar relacionado con un error de software del tablero de instrumentos. Una actualización del firmware del sistema electrónico del tablero de instrumentos puede ayudar en este caso. Si así fuera, se deberá revisar la versión de software y, en caso necesario, actualizarse. La actualización del software puede realizarse, por ejemplo, a través de Hella-Gutmann [macsRemote Services](#) o de un dispositivo de diagnóstico con capacidad PassThru de la [serie mega macs](#). Adicionalmente se requiere un acceso registrado al portal en línea del fabricante del vehículo.

Si no dispone del equipo correspondiente, diríjase a un taller especializado autorizado.

Nota



Solo se permite la reimpresión, divulgación, reproducción, explotación de cualquier tipo y difusión del contenido de este documento, parcial o completo, con nuestra autorización expresa por escrito e indicando las fuentes. Las representaciones esquemáticas, las imágenes y las descripciones sirven para aclarar e ilustrar los textos del documento y no pueden considerarse la base de ningún tipo de montaje o construcción. Todos los derechos reservados.