


Citroën Xsara Picasso - El interruptor del intermitente no regresa automáticamente a su posición inicial | HELLA

Citroën

Xsara Picasso

Todos los modelos fabricados entre 2005 y 2011

El interruptor del intermitente no regresa automáticamente a su posición inicial.

Si en los vehículos arriba mencionados se detecta que el interruptor del intermitente (palanca del intermitente) no regresa automáticamente a su posición inicial, puede deberse a que la bobina de resorte esté mal montada o mal posicionada en el volante. Para solucionar este problema debe comprobarse que la conexión eléctrica de la bobina de resorte se encuentre en una posición como si marcarab  (ver imagen). Si no fuera así, colocar la bobina de resorte en la posición correcta.

Nota: El montaje del airbag del conductor solo deben realizarlo  profesionales cualificados.

