

Dacia Sandero - Fallo en el testigo luminoso de control del ABS | HELLA

Dacia

Sandero

Año de fabricación: de mayo a noviembre 2008

Failure of the ABS warning lamp

Fallo en el testigo luminoso de control del ABS

En los vehículos arriba mencionados puede fallar el testigo luminoso de control del ABS.



Un problema en el tablero de instrumentos puede provocar que no se indique el fallo en el sistema del ABS. Incluso en el proceso de autocomprobación tras conectar el encendido es posible que no se encienda la lámpara de control del ABS (ver imagen).

Los vehículos que pueden verse afectados por esta circunstancia son aquellos fabricados entre 26.5.2008 y 12.11.2008.

El fabricante del vehículo reconoció el problema y puso en marcha una campaña para comprobar los vehículos afectados y sustituir el tablero de instrumentos en los casos necesarios.

Sin embargo, es de suponer que por diversos motivos no se comprobaron o repararon todos los vehículos. Tenga en cuenta esta información si tiene alguna queja relativa a las tareas de mantenimiento de los vehículos arriba mencionados.