

# Fiat Seicento - Funcionamiento irregular del motor | HELLA

**Fiat Seicento**

**Todos los modelos con motor de 899 cc**

**Fábrica de Polonia**

**Funcionamiento irregular del motor**

**No aparece ningún registro en la memoria de averías**

Si en los vehículos arriba mencionados se detecta un funcionamiento irregular del motor y no aparece ningún registro en la memoria de averías de la unidad de control, puede debersebr / > a una mala conexión en el cable de masa delantero derecho. El material aislante puede endurecerse y puede provocar que se rompa el cable en la zona del terminal debr /> conexión. El punto de masa se encuentra, según el sentido de la conducción, sobre el tambor de la rueda derecha, detrás del faro.

