



# Hyundai Tucson: el capó se abre durante la marcha/el testigo de advertencia del capó no se enciende

## Hoja de datos

Fabricante

Hyundai

Modelo de vehículo

Tucson (TL)

Año de fabricación

2015 - 2020

Síntoma

Bloqueo del capó defectuoso/testigo de advertencia del capó no se enciende

## ⓘ Indicación de seguridad importante

# El testigo de advertencia del capó no se enciende/el bloqueo del capó está defectuoso

En los vehículos mencionados arriba pueden producirse dos fallos en relación con el bloqueo del capó:

shy /> Dado que el gancho de retención de seguridad puede soltarse del soporte durante la marcha, es posible que el capó se abra repentinamente. Esto afecta a los vehículos fabricados entre 2015 y marzo de 2016. Para solucionar este problema debe montarse un bloqueo del capó modificado.

shy /> Otro error que puede ocurrir afecta al testigo de advertencia del capó. Este no se enciende en algunos vehículos aunque el capó esté abierto o no esté bien cerrado.shy /> En este caso, una actualización del software del módulo del panel de instrumentos puede solucionar el problema. Es aconsejable ponerse en contacto con un taller de Hyundai.

Solo se permite la reimpresión, divulgación, reproducción, uso de cualquier tipo y difusión del contenido de este documento o de una parte del mismo, tras obtener nuestra autorización

expresa por escrito e indicando la fuente. Las representaciones esquemáticas, las imágenes y las descripciones sirven para aclarar e ilustrar los textos del documento y no pueden considerarse la base de ningún tipo de montaje o construcción. Todos los derechos reservados.