



Hyundai i20 Ruidos del compartimento del motor

Hoja de datos

Fabricante	Hyundai
Modelo vehículo	i20
Motor	todos los motores de gasolina
Año fabricación	2009 - 2012
Síntomas	ruidos mecánicos del compartimento del motor

Indicación de seguridad importante

Hyundai i20 Ruidos del motor o ruidos mecánicos en el compartimento del motor

Si se perciben ruidos mecánicos procedentes del compartimento del motor en los vehículos mencionados, se debe prestar especial atención a la bomba de refrigerante. Un rodamiento prematuramente "desgastado" podría ser la causa del ruido.

Para remediar la situación y evitar más daños, es necesario instalar una nueva bomba de refrigerante junto con una polea de correa modificada. Se recomienda renovar al mismo tiempo la correa de transmisión de la bomba.

Recomendación

En el marco de los trabajos de mantenimiento general, es aconsejable comprobar si la bomba de refrigerante presenta fugas y ruidos, y sustituirla si es necesario.

Solo se permite la reimpresión, divulgación, reproducción, uso de cualquier tipo y difusión del contenido de este documento o de una parte del mismo, tras obtener nuestra autorización expresa por escrito e indicando la fuente. Las representaciones esquemáticas, las imágenes y las descripciones sirven para aclarar e ilustrar los textos del documento y no pueden considerarse la base de ningún tipo de montaje o de reconstrucción. Todos los derechos reservados.