

Jeep Grand Cherokee (WH/W2), Commander (XH)- Fallo en el módulo de encendido electrónico | HELLA

Jeep

Grand Cherokee (WH/W2), Commander (XH)

Año de fabricación: 2007 - 2008

Chrysler

300 (LE / LX / L2)

Fallo en el módulo de encendido electrónico

En los vehículos arriba mencionados, el módulo de encendido electrónico WIN (Wireless Ignition Node) puede quedarse bloqueado entre la posición de "START" y de "RUN".

El interruptor de encendido puede retornar a la posición de "OFF" o de "ACCESSORY".

Por este motivo pueden producirse interferencias o fallos en determinadas funciones eléctricas:

- Se reduce la potencia del motor
- Falla o se reduce la potencia del servofreno o de la dirección asistida
- Se desactiva alguna función de seguridad del vehículo (p.ej. los airbags frontales)

Al fallar algunas funciones eléctricas aumenta el riesgo de sufrir un accidente.

El fabricante del vehículo es consciente de esta problemática y ya ha informado a los propietarios de los vehículos afectados. Sin embargo, por diversos motivos es de suponer que no se hayan revisado ni reparado todos los vehículos.

Se comprueba el módulo WIN (Wireless Ignition Node) y las funciones de apertura y cierre del vehículo mediante el control remoto; en caso necesario, se sustituye.