

Land Rover Range Rover Sport - Contacto del cable del DRS (Dynamic Response System) con el cable positivo de la batería | HELLA

Land Rover

Range Rover Sport

V6

Fecha de fabricación: 2012

Nº chasis: de LW000016 a -323768

Contacto del cable del DRS (Dynamic Response System) con el cable positivo de la batería

En el vehículo arriba mencionado puede producirse un contacto entre el cable del DRS (Dynamic Response System) y el cable positivo de la batería.

Debido a la continua fricción de ambos cables pueden haberse producido daños en el aislamiento de dichos cables.

El cable DRS puede haberse sobrecalentado al entrar en contacto con el cable positivo de la batería. Por este motivo pueden haberse producido daños en los componentes electrónicos.

El fabricante del vehículo es consciente de esta problemática y ya ha tomado las medidas pertinentes.

En un taller especializado se podrá comprobar si los cables presentan algún desgaste y se sustituirán en caso necesario.

En los vehículos afectados se montará una abrazadera adicional para poder mantener la distancia necesaria entre los cables mencionados.