

MINI R50/52/53 - Fallo esporádico del aire acondicionado | HELLA

MINI

R50/52/53

Fecha de fabricación: 2001- 2009

Motor: W10 B16 A

Fallo esporádico del aire acondicionado

En los vehículos arriba mencionados puede producirse un fallo esporádico de la unidad de mando del aire acondicionado/calefacción.

Como posible causa puede considerarse que la conexión a masa sea deficiente. Para solucionar este problema deberá revisarse el suministro a masa del conector múltiple de la unidad de mando. En los casos necesarios deberá conectarse un nuevo cable de masa que vaya desde la unidad de mando hasta el punto de masa en la talonera de la puerta delantera izquierda.