

# **MINI R50/R53 - Falla el ventilador del radiador | HELLA**

**MINI**

**R50/R53**

**Fecha de fabricación: 03/2003 - 2007**

**Motor: 55-125KW**

## **Falla el ventilador del radiador**

En los vehículos arriba mencionados puede producirse un fallo en el ventilador del radiador. Si la resistencia no funciona bien, puede provocar que falle uno o los dos niveles del ventilador.

La resistencia va montada en el marco del radiador (imagen 1). El fabricante del vehículo no ofrece la resistencia como recambio, aunque puede adquirirse junto con el ventilador y el marco. Sin embargo, en el mercado independiente de reposición puede encontrarse la resistencia como recambio suelto (imagen 2).

Antes de su montaje deberá comprobarse que el motor del ventilador funciona correctamente, que el rodamiento no muestra ningún juego y que no se produce ningún ruido. Deberá tenerse en cuenta la "Información Técnica" del proveedor de recambios que ha suministrado la nueva resistencia. Para realizar un mejor montaje se recomienda desmontar el marco del ventilador además del propio ventilador.



Imagen 1



img src="[ioID]FD52A93DEAE5405198C100C5F0BF8F87/  
bi\_es\_airco\_bmw\_mini\_kuehlerluefter\_widerstand002.jpg" alt="" class="img-responsive  
withoutBorder" />