

Mazda 3 (BL) - Ruidos en el compresor de climatización | HELLA

Mazda

3 (BL)

Año de fabricación: 2010 - 2011

Ruidos en el compresor de climatización

Si en los vehículos arriba mencionados se perciben "pitidos" procedentes del compartimento del motor durante el funcionamiento del aire acondicionado, puede deberse a una atracción deficiente del acoplamiento magnético del compresor del sistema de aire acondicionado.

Si la alimentación del compresor es correcta cuando el acoplamiento magnético está conectado y se pueden descartar otras causas de avería (cantidad incorrecta de refrigerante), deberá sustituirse el acoplamiento magnético o el compresor.