

# **Mazda 5 - Ruidos en las toberas centrales de la zona del salpicadero | HELLA**

**Mazda**

**Mazda 5**

**Año de fabricación: de 2010 a 2012**

## **Ruidos en las toberas centrales de la zona del salpicadero**

En los vehículos arriba mencionados pueden producirse ruidos/vibraciones en las toberas centrales de la zona del salpicadero al accionar la calefacción/aire acondicionado. Este efecto puede intensificarse si se aumenta el nº de revoluciones.

La causa de ello es un fallo en el funcionamiento atribuible a la fabricación de las toberas centrales de la zona del salpicadero para la calefacción/aire acondicionado.

El fabricante del vehículo es consciente de este problema y para solucionarlo ofrece una nueva tobera central del salpicadero (ver tabla).