

# **Opel Meriva-B - Código de error: C0298 | HELLA**

**Opel Meriva-B**

**Año de construcción: 2010-2013**

**Todos los modelos con freno de estacionamiento eléctrico (EPB)**

**Se ha activado la luz de advertencia EPB**

**Código de error: C0298**

**Interruptor de liberación del freno de estacionamiento «Circuito eléctrico defectuoso»**

Si se detecta este defecto en los vehículos mencionados anteriormente, una posible causa puede ser un funcionamiento insuficiente del interruptor del freno de estacionamiento eléctrico.

Una deformación de la placa cromada puede provocar que el interruptor se atasque.

En este caso, comprueba la situación de montaje entre el interruptor y la moldura cromada en el revestimiento inferior de la palanca de cambios.

Si no se dispone de suficiente espacio libre, se deberá renovar el embellecedor cromado y el revestimiento.

