



Opel Mokka - Cambio en el par de apriete de las tuercas de las ruedas

Hoja de datos

Fabricante	Opel
Modelo de vehículo	Mokka
Motor	Todos los modelos
Año de fabricación	2013
Síntoma	Cambio en el par de apriete de las tuercas de las ruedas

Indicación de seguridad importante

La información técnica y los consejos prácticos han sido elaborados por HELLA con el fin de ayudar de forma profesional a los talleres de vehículos en su trabajo diario. La información facilitada en esta página web está pensada solamente para personal debidamente cualificado y con formación específica.

Cambio en el par de apriete de las tuercas de las ruedas

El par de apriete indicado para las tuercas de las ruedas ha cambiado, pasando de 125 Nm a 140 Nm.

Tenga en cuenta esta modificación en el par de apriete cuando monte los neumáticos.

El fabricante del vehículo es consciente de esta problemática y consecuentemente ha cambiado los valores en el Tis2Web (Sistema de Información Técnica) a 140 Nm.

Indicación de seguridad importante

La información técnica y los consejos prácticos han sido elaborados por HELLA con el fin de ayudar de forma profesional a los talleres de vehículos en su trabajo diario. La información facilitada en esta página web está pensada solamente para personal debidamente cualificado y con formación específica. Solo se permite la reimpresión, divulgación, reproducción, uso de cualquier tipo y difusión del contenido de este documento o de una parte del mismo, tras obtener nuestra autorización expresa por escrito e indicando la fuente. Las representaciones esquemáticas, las imágenes y las descripciones sirven para aclarar e ilustrar los textos del documento y no pueden considerarse la base de ningún tipo de montaje o de reconstrucción. Todos los derechos reservados.