

# **Range Rover IV / Sport - El dispositivo de arrastre del remolque no gira hacia adentro/hacia afuera | HELLA**

**Land Rover**

**Range Rover IV (LG)**

**Año de fabricación: 2013 – 2017 VIN (de 100000 a 298588)**

**Range Rover Sport (LW)**

## **El dispositivo de arrastre del remolque no gira hacia adentro/hacia afuera**

Si se detecta el problema arriba mencionado, puede deberse a un fallo en la unidad de control del enganche para remolque, que se orienta de manera eléctrica.

br /> **INSTRUCCIONES DE REPARACIÓN:**

Para descartar otras causas de averías deberá comprobarse visualmente la periferia de la zona del enganche para remolque por si presentara daños y, en caso necesario, éstos deberán repararse.

br /> Si no se detectan más fallos, deberá sustituirse la unidad de control.

-Nº E.O. del recambio de la unidad de control: VPLGT0215

br /> A continuación deberá realizarse una conducción de prueba para verificar el éxito de la reparación.

**NOTA:**

¡En tareas de reparación tenga en cuenta que estos trabajos sólo deben ser realizados por un taller especializado autorizado y que deben observarse las instrucciones de reparación y mantenimiento del fabricante del vehículo!

strong>br /> Atención: ¡Vehículo eléctrico!/strong>

¡Componentes de alta tensión, existe peligro de accidente y de lesiones (descarga eléctrica)!