

Seat Ibiza - Fallo en el funcionamiento de los retrovisores exteriores eléctricos | HELLA

Seat

Ibiza, Córdoba

Año modelo: 2008

Fallo en el funcionamiento de los retrovisores exteriores eléctricos

En los vehículos arriba mencionados que estén equipados con retrovisores exteriores eléctricos, existe la posibilidad de que la regulación de dichos retrovisores exteriores no funcione correctamente en algunos vehículos.

Indicación:

La causa de este fallo puede estar en el relé que regula el retrovisor exterior. En los vehículos en los que se perciba esta avería deberá sustituirse este relé.

El fabricante del vehículo ya es consciente de este problema. Por ello está llevando a cabo una campaña de comprobación de los vehículos afectados en los que está sustituyendo el relé en los casos necesarios.

Sin embargo, es de suponer que por diversos motivos no se hayan comprobado o reparado todos los vehículos.

Tenga en cuenta esta información si tiene alguna reclamación relativa al funcionamiento de los retrovisores exteriores eléctricos.

ⓘ Indicación de seguridad importante

La información técnica y los consejos prácticos han sido elaborados por HELLA con el fin de ayudar de forma profesional a los talleres de vehículos en su trabajo diario. La información facilitada en esta página web está pensada solamente para personal debidamente cualificado y con formación específica. Solo se permite la reimpresión, divulgación, reproducción, uso de cualquier tipo y difusión del contenido de este documento o de una parte del mismo, tras obtener nuestra autorización expresa por escrito e indicando la fuente. Las representaciones esquemáticas, las imágenes y las descripciones sirven para aclarar e ilustrar los textos del documento y no pueden considerarse la base de ningún tipo de montaje o de reconstrucción. Todos los derechos reservados.