

Subaru Forester - Chirrido procedente del compartimento del motor | HELLA

Subaru

Forester

Año de fabricación: a partir de 2008

Todos los modelos turbodiesel

Chirrido procedente del compartimento del motor

P

érdida de potencia

Si se detecta la problemática arriba mencionada, puede deberse a un defecto (rotura / grieta) en la tubería del aire de admisión, en la unión entre el intercooler y la carcasa de la válvula de mariposa.

Solución:

Para descartar otras posibles causas, en primer lugar deberá realizarse una comprobación acústica y visual del compartimento del motor. Deberá prestarse especial atención por si hay daños, si todos los elementos están bien asentados o si hay suciedad (aceite, etc.).

En este caso, tal y como se describe arriba, la tubería del aire de admisión está dañada (grieta en la zona marcada, imagen 1).

Sustituir la tubería del aire de admisión dañada por otro modelo modificado; respetar las indicaciones del fabricante.

