



# Subaru XV: ruidos retumbantes procedentes de la parte trasera del vehículo

## Hoja de datos

Fabricante	Subaru
Modelo de vehículo	XV
Año de fabricación	a partir de 2017
Motor	Todos los modelos
Síntoma	Ruidos retumbantes procedentes de la parte trasera del vehículo

## ⓘ Indicación de seguridad importante

# Subaru XV: ruidos retumbantes procedentes de la parte trasera del vehículo

Si se oyen ruidos fuertes y retumbantes procedentes de la parte trasera del vehículo, la causa podría ser cojinetes defectuosos de las ruedas traseras.

Los cojinetes de las ruedas traseras pueden haberse dañado por un fallo de diseño de los frenos de las ruedas traseras durante el montaje.

Para solucionarlo, no solo deben montarse cubos de rueda nuevos, sino también placas portantes modificadas (imagen) para el freno de las ruedas traseras.

Durante el montaje, tenga en cuenta las especificaciones del fabricante del vehículo.



Solo se permite la reimpresión, divulgación, reproducción, explotación de cualquier tipo y difusión del contenido de este documento, parcial o completo, con nuestra autorización expresa por escrito e indicando las fuentes. Las representaciones esquemáticas, las imágenes y las descripciones sirven para aclarar e ilustrar los textos del documento y no pueden considerarse la base de ningún tipo de montaje o construcción. Todos los derechos reservados.