

# **VW Golf 3, Vento, Polo - El motor funciona de manera irregular o muy revolucionado | HELLA**

**VW Golf 3, Vento, Polo**

**Código motor: AEE, AEX**

**Año de fabricación: 1995 - 1999**

**El motor funciona de manera irregular o muy revolucionado**

**Código de avería:**

**533 "Sistema de regulación del ralentí - Señal errónea"**

Si en estos modelos de vehículo se detectan las averías mencionadas con su correspondiente código, puede deberse a una gran acumulación de suciedad en la unidad de la válvula de mariposa provocada por la formación de sedimentos de aceite.

Para solucionar esta avería deben seguirse los siguientes pasos.

A este respecto deben observarse siempre las correspondientes instrucciones de montaje y desmontaje del fabricante del vehículo.