



VW T6 - Pérdida de potencia y marcha de emergencia

Hoja de datos

Fabricante	Volkswagen
Modelo de vehículo	Transporter T6
Motor	2,0 TDI
Año de fabricación	2015 - 2019
Síntoma	Motor en funcionamiento de emergencia

ⓘ Indicación de seguridad importante

Pérdida de potencia, motor en marcha de emergencia

En los vehículos mencionados arriba puede ocurrir que el motor pase repentinamente a la marcha de emergencia. Adicionalmente se encienden el testigo de control del motor y/o el testigo de control del precalentamiento. Al mismo tiempo se observa una pérdida de potencia del motor. Los códigos de avería P062B y 20EE pueden estar almacenados en la memoria de averías.
Para solucionar este problema deben comprobarse todos los componentes eléctricos y mecánicos relevantes para el sistema, incluyendo la fuente de alimentación. Si no se detecta ninguna avería, puede ser necesaria una actualización del software para solucionar la situación.
La actualización del software puede realizarse, por ejemplo, a través de [Hella-Gutmann macsRemote Services](#) o de un dispositivo de diagnóstico con capacidad pass-thru de [la serie Mega Macs](#). Adicionalmente se requiere un acceso registrado al portal en línea del fabricante del vehículo. Si no dispone del equipo correspondiente, diríjase a un taller especializado autorizado.

Solo se permite la reimpresión, divulgación, reproducción, explotación de cualquier tipo y difusión del contenido de este documento, parcial o completo, con nuestra autorización expresa por escrito e indicando las fuentes. Las representaciones esquemáticas, las imágenes y las descripciones sirven para aclarar e ilustrar los textos del documento y no pueden considerarse la base de ningún tipo de montaje o construcción. Todos los derechos reservados.