

VW Touareg - Se enciende el testigo luminoso de control del motor | HELLA

VW

Touareg 3,0i V6 (TDI)

Modelo: (7L_) / (7P5)

Fecha de fabricación: 2010

Se enciende el testigo luminoso de control del motor

En los vehículos arriba mencionados se enciende el testigo luminoso de control del motor debido a un fallo en el sensor de presión diferencial.

El fallo en el sensor de presión diferencial puede detectarse, por ejemplo, si el motor presenta una marcha irregular o si se enciende el testigo luminoso de control del motor.

Si no se sustituyera el sensor averiado, podrían producirse daños de consideración (p.ej. partículas diésel, daños en el motor, etc.)

Instrucciones de reparación:

Sustituir el sensor de presión diferencial.

- Sensor de presión diferencial de gases de escape

Nº equipo original: 059 906 051 A