



# Volkswagen Transporter: Código de avería P062B y se enciende el testigo luminoso de control del motor o del precalentamiento

## Hoja de datos

Fabricante	Volkswagen
Modelo de vehículo	Transporter T6
Motor	Diésel 2,0 litros
Año de fabricación	2015 - 2019
Síntoma	Pérdida de potencia/motor en funcionamiento de emergencia

## ⓘ Indicación de seguridad importante

# Testigo luminoso de control del motor o del precalentamiento encendido/reducción de potencia/funcionamiento de emergencia

Los siguientes errores o mensajes de error pueden aparecer en los vehículos mencionados arriba:

- Se enciende el testigo luminoso de control del motor
- Se enciende el testigo luminoso de control del precalentamiento
- Reducción significativa de la potencia del motor
- Motor en funcionamiento de emergencia
- Código de error P062B guardado en la unidad de control del motor

Para solucionarlo, hay que comprobar todos los componentes relevantes del sistema, la batería y la tensión de a bordo. Además, hay que leer/borrar las memorias de error. Si esto no da el resultado deseado, se puede llevar a cabo una actualización del software de la unidad de control del motor para eliminar el problema. Es aconsejable ponerse en contacto con un taller de VW.

Solo se permite la reimpresión, divulgación, reproducción, uso de cualquier tipo y difusión del contenido de este documento o de una parte del mismo, tras obtener nuestra autorización expresa por escrito e indicando la fuente. Las representaciones esquemáticas, las imágenes y las descripciones sirven para aclarar e ilustrar los textos del documento y no pueden considerarse la base de ningún tipo de montaje o construcción. Todos los derechos reservados.