



Volvo S60 Entrada de agua en coches con techo solar

Hoja de datos

Fabricante	Volvo
Modelo vehículo	S60
Año de fabricación	2010 - 2018
Síntomas	Entrada de agua en vehículos con techo solar

ⓘ Indicación de seguridad importante

Volvo S60: entrada de agua en vehículos con techo solar tipo spoiler o corredizo

Esto afecta a los vehículos con techo solar tipo spoiler o corredizo. Al abrirse puede entrar agua al interior del vehículo.

La causa podría ser la formación de depósitos de suciedad en la zona del derivabrisas del techo solar.

En este caso se recomienda limpiar a fondo esta zona y, como medida preventiva, repetir la limpieza regularmente para evitar la formación de nuevos depósitos de suciedad.

Solo se permite la reimpresión, divulgación, reproducción, uso de cualquier tipo y difusión del contenido de este documento o de una parte del mismo, tras obtener nuestra autorización expresa por escrito e indicando la fuente. Las representaciones esquemáticas, las imágenes y las descripciones sirven para aclarar e ilustrar los textos del documento y no pueden considerarse la base de ningún tipo de montaje o de reconstrucción. Todos los derechos reservados.