



BMW X3 - Movimientos involuntarios de la dirección

Hoja de datos	
Fabricante	BMW
Modelo de vehículo	X3
Motor	Todos
Año de fabricación	06/2023 hasta 11/2025
Síntoma	Movimientos involuntarios de la dirección
Herramienta HGS recomendada	mega macs X , macsRemote Services

Indicación de seguridad importante

Movimientos involuntarios de la dirección sin intervención activa del conductor

En el tipo de vehículo mencionado anteriormente pueden producirse movimientos involuntarios de la dirección debido a un error de software en el sistema de dirección. Estos movimientos se producen sin que el conductor intervenga activamente en la dirección y deben considerarse relevantes para la seguridad.

El fabricante del vehículo ya ha identificado el problema y lo subsana mediante una actualización de software en el marco de una campaña de servicio. Durante esta intervención, el software de las unidades de control afectadas se actualiza a la versión más reciente. La realización de esta medida queda documentada en el sistema del fabricante.

Si llega al taller un vehículo que presenta movimientos involuntarios de la dirección, debe comprobarse si ya se ha llevado a cabo la campaña de servicio correspondiente. Existe la posibilidad de que todavía no hayan sido actualizados todos los vehículos afectados a nivel

mundial. En caso necesario, se ha de contactar con el fabricante del vehículo o con un taller especializado autorizado por el fabricante.

Una vez subsanada la causa de la avería, debe borrarse la memoria de averías y, para finalizar, realizar un recorrido de prueba.

 Nota

¡A este respecto, siempre deberán tenerse en cuenta las indicaciones de reparación y de mantenimiento del fabricante del vehículo!