

Toyota RAV 4 - Zumbador de aviso del cinturón de seguridad | HELLA

Toyota

Toyota RAV 4

Año de fabricación: de 2006 a 2009

Zumbador de aviso del cinturón de seguridad

Testigo luminoso de advertencia del cinturón de seguridad

Si en este vehículo se observa que:

- con el asiento del acompañante desocupado -
- con el asiento del acompañante libre -

se activa el zumbador de aviso del cinturón de seguridad y el testigo luminoso de advertencia del cinturón de seguridad, puede deberse a una sensibilidad extrema del sensor de ocupación del asiento del acompañante.

Resolución de esta avería:

- Instalar un nuevo sensor de ocupación en el asiento del acompañante.

Recambio:

- Sensor de ocupación del asiento - Volante a la derecha
- 1 unid. nº art.: 71052-42061
- Sensor de ocupación del asiento - Volante a la izquierda
- 1 unid. nº art.: 71051-42041

Indicación de seguridad importante

La información técnica y los consejos prácticos han sido elaborados por HELLA con el fin de ayudar de forma profesional a los talleres de vehículos en su trabajo diario. La información facilitada en esta página web está pensada solamente para personal debidamente cualificado y con formación específica. Solo se permite la reimpresión, divulgación, reproducción, uso de cualquier tipo y difusión del contenido de este documento o de una parte del mismo, tras obtener nuestra autorización expresa por escrito e indicando la fuente. Las representaciones esquemáticas, las imágenes y las descripciones sirven para aclarar e ilustrar los textos del documento y no pueden considerarse la base de ningún tipo de montaje o de reconstrucción. Todos los derechos reservados.