

Alfa Romeo 159 - La lampe de contrôle de l'ESP est allumée | HELLA

Alfa Romeo

159 (type 939)

Tous les modèles jusqu'au NIV 7097552

La lampe de contrôle de l'ESP est allumée

Code de défaut C1275

Électrovanne ABS

Si le code de défaut ci-dessus et l'allumage de la lampe de contrôle de l'ABS sont constatés, une cause possible peut en être une évaluation incorrecte par le logiciel dans le calculateur.

Dans ce cas, commencez par vérifier l'alimentation en tension et la périphérie du système ABS/ESP. Si les résultats de tous les contrôles correspondent aux consignes, remplacez le calculateur ABS/ESP.

Consigne de réparation

Dans certains cas, il est possible d'effectuer une mise à jour du logiciel. Veuillez dans ce cas vous adresser à un concessionnaire agréé.