

Audi Q5 - Bruits dans la conduite de climatisation | HELLA

Audi

Q5

Années de fabrication: 2010 - 2016

Bruits dans la conduite de climatisation

Un bruit de claquement en provenance du compartiment moteur peut se produire dans les véhicules désignés ci-dessus. Le cas échéant, il convient de contrôler particulièrement les conduites du système de climatisation.

Les bruits peuvent en effet résulter d'un espacement insuffisant entre la conduite de réfrigérant et le vase d'expansion du liquide de refroidissement.

Le problème peut être résolu par l'installation d'une nouvelle conduite de réfrigérant et/ou le bon positionnement de la conduite.

