



Dacia Duster - Bruit au démarrage / Le démarreur tourne dans le vide

Fiche technique

Constructeur	Dacia
Modèle de véhicule	Duster (HJD)
Moteur	Tous modèles
Année de fabrication	2017 - 2021
Symptôme	Bruits au démarrage / le démarreur tourne dans le vide



Bruits au démarrage

Sur les véhicules susmentionnés, des bruits peuvent se produire au démarrage du moteur en raison d'un démarreur tournant dans le vide. Le démarreur risque, dans ce cas, d'être détruit.

Un contacteur d'allumage défectueux peut être en cause.

De plus, il convient de s'assurer que le démarreur et le faisceau de câbles, de même que les connexions électriques, ne sont pas endommagés côté mécanique et électrique. Le cas échéant, ils doivent être remis en état ou remplacés.

Pour y remédier, le contacteur d'allumage doit être remplacé par une variante modifiée.

