

# **Dacia Duster - Panne; feu clignotant latéral | HELLA**

**Dacia**

**Dacia Duster**

Année de fabrication: 2010 - 2018

**Panne; feu clignotant latéral**

Si une panne du feu clignotant latéral (fig. 1) est constatée sur le véhicule susmentionné, la cause peut en être un câble défectueux.

Si le câble n'est pas posé dans les règles (fig. 2), l'isolant du câble peut frotter durant la conduite sur les arêtes vives de la carrosserie ou la pliure sous l'effet des secousses, vibrations, etc., ce qui peut aboutir à la rupture du câble et à un court-circuit.

Pour l'analyse du défaut, démonter la roue et l'habillage du passage de roue (fig. 3). Réparer correctement le câble défectueux. Poser ensuite correctement le câble (prévoir si nécessaire une protection au niveau des arêtes).

Effectuer un contrôle fonctionnel (fig. 4).

Fig. 4