

Ford Focus C-Max - ABS Warnleuchte leuchtet | HELLA

Ford Focus

Modèle: C-Max 1,6 16V TDCI

Année de fabrication : à partir de 2006

Tous les modèles avec ABS/ESP

c

Code de défaut: C1288

Capteur de pression

Circuit électrique défectueux

Si le défaut ci-dessus et l'allumage du témoin d'avertissement ABS sont constatés, une cause peut en être le capteur de pression de freinage.

Le capteur de pression détecte la pression de freinage dans le système hydraulique et transmet la valeur au calculateur. Un défaut de traitement du signal entraîne l'enregistrement d'un défaut dans le calculateur. Étant donné qu'une mesure directement sur le capteur est impossible, commencez dans ce cas par vérifier l'alimentation en tension et la périphérie du système ABS. Si les valeurs mesurées correspondent toutes aux valeurs de consigne, remplacez le capteur de pression.

Important safety note

Technical information and practical tips have been compiled by HELLA in order to provide professional support to vehicle workshops in their day-to-day work. The information provided on this website is intended for use by suitably qualified personnel only.

Reprinting, distribution, reproduction, exploitation in any form or disclosure of the contents of this document, even in part, is prohibited without our express, written approval and indication of the source. The schematic illustrations, pictures and descriptions serve only for the purposes of explanation and representation of the instructions and cannot be used as a basis for installation or assembly work. All rights reserved.