



Hyundai Tucson - Bruits en braquant le volant à fond

Fiche technique

Constructeur	Hyundai
Modèle de véhicule	Tucson
Année de fabrication	2004 - 2010
Symptôme	Bruits en braquant le volant à fond



Bruits en manœuvrant ou lors de manœuvres de stationnement

Sur les véhicules mentionnés ci-dessus, des bruits de craquement et/ou de claquement peuvent se produire en manœuvrant ou lors de manœuvres de stationnement ou encore lors du passage sur des bosses. La recherche des causes est parfois très complexe.

Dans le cadre du dépannage, il convient de vérifier les éléments suivants :

- Colonne de direction/arbre de direction/palier de direction (jeu/desserré/usé)
- Essieu avant
- Barre stabilisatrice/barres d'accouplement/rotules/bras transversaux (boules, douilles; paliers en caoutchouc desserrés, endommagés, usés)
- Arbres d'entraînement (jeu/entrée d'eau/manchettes/paliers)
- Jambe de suspension (palier de jambe/tiges de liaison endommagés, usés)
- Direction (barres d'accouplement endommagées/usées, jeu boîtier de direction)
- Roulements de roue/vis de roue (desserrés/endommagés)

