

Jeep Commander - Dysfonctionnement du volet de recyclage d'air habitacle | HELLA

Jeep

Commander

Année de fabrication : 2006

Avec climatisation manuelle

Dysfonctionnement du volet de recyclage d'air habitacle

Touche AC clignotante

Sur les véhicules indiqués ci-dessus, l'affichage de la fonction de la touche AC (illustration) peut subitement se mettre à clignoter en cas de grande vitesse. De plus, le volet de recyclage d'air d'habitacle s'ouvre et se ferme constamment ce qui se fait souvent remarquer par un bruit grinçant.

L'erreur ne doit dans ce cas pas être cherchée dans le système de recyclage d'air habitacle, mais auprès de la commande des volets. Le remplacement du calculateur (illustration) peut souvent résoudre le problème.



img src="[ioID]FD52A93DEAE5405198C100C5F0BF8F87/bi_fr_airco_jeep_commander_umluftklappe001.jpg" alt="" class="img-responsive withoutBorder" />