

# **Land Rover V6 - Contact du câble du système anti-roulis avec le câble positif de la batterie | HELLA**

**Land Rover**

**Range Rover Sport**

**V6**

**Année de construction : 2012**

**Numéros de châssis : LW000016 à -323768**

## **Contact du câble du système anti-roulis (DRS) avec le câble positif de la batterie**

Sur le véhicule mentionné ci-dessus un contact entre le câble du système anti-roulis contrôlé par électronique (Dynamic-Response-System) et le câble positif de la batterie est possible.

En raison du contact permanent entre les deux câbles des endommagements aux isolations de câble sont probables.

Le câble du système anti-roulis peut s'échauffer lors du contact avec le câble positif de la batterie. Ainsi, des endommagements aux composants électroniques peuvent se produire.

Le constructeur automobile a déjà repris ce problème.

L'atelier spécialisé examine les câbles sur des traces d'abrasion et les remplace, le cas échéant.

Sur les véhicules concernés un clip supplémentaire sera monté qui assurera une distance suffisante entre les câbles.